

Brände verhüten



Feuer, offenes Licht und Rauchverbot einhalten

Bei feuergefährlichen Arbeiten (schweißen, schneiden usw.)

1



Feuerlöscher immer in greifbarer Nähe

2



Gefährliche Arbeiten mindestens 2 Std. vor Arbeitschluss beenden

3



Nach Abschluss der Arbeiten Baustelle auf Brandausbruchmöglichkeiten kontrollieren

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren
Brand melden



112

In Sicherheit bringen



Ortsfremden und Behinderten helfen

Rettungswege nutzen



Erste Hilfe leisten

Löschversuch unternehmen



Feuerlöscher benutzen